


Haftpflichtschaden



Aktenzeichen



Hersteller

Skoda 

Datum



Modell

Karoq (NU) an 07/17, (ND)

Anspruchsteller



Sachverständiger

Emrah Önal



Kfz Gutachter Önal – Wittorfer Straße 14 – 24534 Neumünster

Neumünster, 15.04.2026

Aktenzeichen

Zusammenfassung

Es handelt sich um einen **Reparaturschaden**.

Schadenhöhe	Reparaturkosten ohne MwSt.	4.403,26 €
	Merkantiler Minderwert (steuerneutral)	+ 400,00 €
	Schadenhöhe ohne MwSt.	4.803,26 €
	Schadenhöhe inkl. MwSt. (836,62 €)	5.639,88 €
	Wiederherstellungsaufwand ÷ WBW	27 %
	Fiktive Abrechnung	Ja
Reparatur	Reparaturkosten inkl. MwSt. (836,62 €)	5.239,88 €
	Reparaturdauer	ca. 2 Arbeitstage
Nutzungsausfall	Entschädigung pro Tag (Gruppe F)	50,00 €
Fahrzeugwert	Wiederbeschaffungswert (differenzbesteuert)	21.000,00 €
	Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.	20.507,81 €



Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	
Hersteller	Skoda
Modell/Haupttyp	Karoq (NU) an 07/17, (ND)
Untertyp	Karoq Ambition
Erstzulassung	28.01.2022
Letzte Zulassung	05.08.2022
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Schlüssel-Nr.	8004AVT
Antriebsart	Benzin / 3-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung / Hubraum	81 kW / 999 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 6)

Zustand

Allgemeinzustand	neuwertig
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	Black Magic Pearlescent (F9R) Perleffekt (2-Schicht)
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	42.644 km
Nächste HU	04/2027


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/55 R 17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Vredestein Quatrac Pro
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	215/55 R 17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Vredestein Quatrac Pro
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links


Dimension	215/55 R 17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Vredestein Quatrac Pro
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	215/55 R 17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Vredestein Quatrac Pro
Art	Ganzjahr

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Nicht reparierte Vorschäden



Fahrfähigkeit





Reparaturkostenkalkulation

REPARATUR - KALKULATION NR. 15.04.2026

FZ-HALTER

FABRIKAT
FZ-IDENT-NR
ERSTE ZULSCHD-TAG 02.04.2026
REP-FIRMA

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 11.2021 SONNENBL BELEUCHTET TUEGRIFFE IN WAGENF EINPARKHILFE V/H FRONTSCH WAERMESCH INNENSP AUTOM ABBL NEBELSCHEINWERFER ARMLEHNE V KINDERS-BEF ISOFIX NETZTRENNWAND 999CCM 81KW AKTIVKOHLEBEHAELTER GESCHW-REG BEGRENZ BREMSE V 288X25 RADIO-EMPFANG DIGIT DACHRELING VERCHR AUSTATTUNG KOMFORT	ZIERL F-RAHM VERCHR LEDERSCHALTKNAUF LUFTFILT STAUB LAND KAELTEMITTEL R1234YF REGENSENSOR 8 LAUTSPRECHER WASCHDUESEN BEHEIZT KUEHLERGRILL CHROM STOP-START-ANLAGE BORDCOMPUTER COLOUR FRONTANTRIEB SICHERHEITSGURTE H REIFEN 215/55 R17..V SCHNITTST COMFORT EINZELSITZE Hinten SEITENSP HECKSCHEIBE	LICHTMASCHINE 140A A-SPIEGEL IN WAGENF FUSSGAENGERSCHUTZ KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN SEITEN/HECKSCH ABGED A-SPIEG EL/HZB/KLAPP SITZE V HEIZBAR MULTIF-LED-LENKR HZB GURTWARNER SITZE VORN KLAPPBAR 6-GANG GETRIEBE NOTBREMSSYS ASSIST FELGE 7 J X 17 ALU DEKOREINL GRAPHITE KNIEAIRBAG PROD-LAND TSCHIECHIEN
------------------------	---	---	--

SERVICE-
-OPTIONEN SERVICE (QI6)

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =239.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =239.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =279.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
44 05 19 00	RAD V R AUS-/EINBAUEN	1	2	47.80
57 51 19 00	TUER V R AUS-/EINBAUEN UMFASST: TUEEINSTELLEN	2	4	95.60
57 51 55 50	TUER V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	25	597.50
44 12 55 50	SCHEIBENRAD/BEREIFUNG V R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT) UMFASST: REIFEN AB-/AUFMONTIEREN, VENTIL EINBAUEN UND RAD AUSWUCHTEN	2	3	71.70
9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	1	3*	71.70
51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	55.80
51 01 75 50	TUER V R HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	1	27.90

Foto 12



Detailaufnahme Tür VR

Foto 13



Zierleiste unten Tür VR

Marktanalyse Nr. 1.769.197

Suchanfrage

Fahrzeugtyp Pkw, SUV, Kleintransporter
Hersteller Skoda
Haupttyp Karoq (NU)(2017->) Active
Aufbau SUV
Anzahl Türen 4/5
Motor 81 kW
Kraftstoff Superbenzin
Getriebe 6-Gang

Anfragedatum 05.04.2026 16:34
Erstzulassung 01/2022 (06/2021 - 08/2022)
Laufleistung 42.644 Km (15.000 - 60.000)
Region [REDACTED]
Land Deutschland
Unfallfahrzeuge Nicht anzeigen
Angebote Händler- und Privatangebote


ABS, ASR, Airbag, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bremsassistent, Dachreling, Differentialsperre, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), Einparkhilfe, El. Fensterheber, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Farbdisplay, Gepäckraumabdeckung, Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Klima, LED Scheinwerfer, Lenksäule verstellbar, Modellpflege, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer, Radio, Reifen-Reparaturkit, Rücksitz geteilt / klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbags, Servolenkung elektronisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Zentralverriegelung

Der Durchschnittswert liegt bei

21.000,- EUR

Der WinValue Marktwert Korridor der gefundenen Fahrzeuge liegt im Bereich von 20.000,- bis 22.350,- EUR

Preisverteilung





Minderwertprotokoll



Skoda
Karoq (NU) an 07/17,
(ND)

400,00 €

vom SV festgelegter Minderwert

Aktenzeichen **[REDACTED]**
VIN **[REDACTED]**
Erstzulassung **28.01.2022**
Neupreis **35.780,00 €**
Laufleistung **42.644 km**

Schadentag **02.04.2026**
Fahrzeugalter **50 Monate**
Reparaturkosten **5.239,88 €**
Wiederbeschaffung **21.000,00 €**
Veräußerungswert **18.900,00 €**

Hinweis: Im Falle einer gedachten Veräußerung durch den Anspruchsteller darf dieser bei fehlender Vorsteuerabzugsfähigkeit keine MwSt. auf den Wiederbeschaffungswert und den Veräußerungswert aufschlagen. Beide Werte sind in diesem Fall als Nettowerte anzusehen. Es gilt dann brutto gleich netto.

Methoden

Ergebnisse basieren auf Daten im Kopfbereich und in den jeweiligen Abschnitten.

BVSK	Marktgängigkeit	1,0 %	Schadensklasse	1,5 %
	Vorschaden	0,8	Ergebnis	420,00 €
Halbgewachs	Lohn (ohne Lack)		Ersatzteile	
	X-Wert	2 %	Ergebnis	412,36 €
Dr. Trömner	Neuwertigkeit	1	Marktgängigkeit	1
	Fahrzeugschaden	1,5	Vorschaden	0,75
			Ergebnis	374,91 €
Durchschnitt				402,42 €
Vom Sachverständigen festgelegter Wert				400,00 €